

施設名称	棟名称	部屋名称	総合評価		
砂山公園プール	管理棟	外壁	B		
		エントランスホール下	B		
		屋外階段	B		
		LPガス供給設備庫	B		
		男子便所（救護室横）	B		
		女子便所（救護室横）	B		
		救護室	B		
		女子ロッカー室	B		
		男子ロッカー室	B		
		外部⇄ホール間通路	B		
		ホール	B		
		女子便所（ホール）	B		
		男子便所（ホール）	B		
		外部身障者便所（外階段下）	B		
		男子便所（外階段下）	B		
		女子便所（外階段下）	B		
		スタッフルーム	B		
		湯沸スペース	B		
		管理事務室	B		
		エントランスホール	E	シャッター不良	
		男子便所	B		
		女子便所	B		
		調理場	B		
		荷受室	B		
		荷受室トイレ	B		
		売店テラス	B		
		屋上	E	日よけテント鉄骨は腐食のため撤去予定、屋上防水のランクはB	
		屋根	B		
		屋外階段	B		
		第一機械室	第一機械室	B	
		流水プール	プール槽	B	
		さざなみ(造波)プール	プール槽	E	要塗装
			第二機械室	B	
		せせらぎプール	せせらぎプール	E	要塗装
	ボディスライダー	ボディスライダー	B		
	ストレートスライダー	ストレートスライダー	E	支柱、階段腐食のため撤去予定	
	擬岩	擬岩	E	内部鉄骨腐食のため撤去予定	
	子どもプール	子どもプール	B		
	場内	日よけテント	B		
		外構フェンス	B		
		屋外シャワー	B		
		スロープ	B		
		利用案内	B		
		テント下ベンチ	B		
		階段タイル	B		
		流水プール造波プール階段取り合い基礎	B		
		自販機置場	B		
		スピーカー付きポール	B		
		子供⇄流水 通行部	B		
		木枠	B		
		案内ポール	B		
		連絡橋	B		
		流水プール横小広場	B		
		植栽タイル	B		
インターロッキング		B			
監視カメラ+スピーカー柱		B			
北側法面間地ブロック		B			
水飲み+足洗い場		B			
芝生境界パイプフェンス		B			
時計柱		B			
屋外トイレ		入口シャッター	B		
		基礎	B		
	屋根	B			
	外壁	B			
	ポーチ	B			
	男子便所内部	B			
	女子便所内部	B			

<劣化ランクの見方>

劣化診断の結果等から対策の緊急性を次の段階により示しています。

A	課題はなく、大規模修繕は近々には不要。
B	軽微な課題はあるものの、大規模修繕は近々には不要。
C	3～5年以内に対策の必要な課題があるが、対策により、大規模修繕は近々には不要。
D	早い段階（2～3年）で対策が必要な課題があり、近い将来には大規模修繕が必要。
E	安全上重大な課題があることから緊急に対策の必要があり、至急大規模な修繕が必要。