

令和4年度通学路等合同点検実施箇所及び要対策箇所一覧表

○：主な実施主体

No.	年度	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策年度
1	R4	須津小学校	道幅が狭いため、路側帯が狭い。 スピードを出して路側帯を通行する車が多い	【道路】《対策済》路側帯のカラー舗装化・減速マークの設置、外側線上に道路鉋設置	○静岡県	R 4 完了
2	R4	丘小学校	歩行スペースが狭い。	【道路】路側帯の拡幅、外側線、道路鉋の設置	○富士市	R 4 完了
3	R4	鷹岡小学校①	横断歩道の待機スペースが狭い。 交差点が複雑で危険。	【道路】交差点改良 【警察】交差点改良に伴う横断歩道の再配置	○富士市・警察	R 5 以降
4	R4	鷹岡小学校②	歩道橋を渡り終えたところで、自転車や歩行者と接触する。	【道路】ポストコーンの設置 【学校】安全教育	○静岡県・学校	R 4 完了
5	R4	鷹岡小学校③	横断歩道の待機場所がない。道路が狭い上にスピードを出す車が多い。	【警察】取締りの強化 【学校】安全教育	○警察・学校	R 4 完了
6	R4	鷹岡小学校④	交差点に止まれる標識がなく、横断歩道手前で止まらないで交差点に進入する車が多い。	【警察】規制（一時停止）の検討 【学校】安全教育	○学校・警察	R 4 完了
7	R4	鷹岡小学校⑤	カーブ中に横断歩道があり、車・歩行者共にお互いを確認しにくい。	【警察】横断歩道の移設（地元からの要望待ち） 【道路】横断歩道移設に伴う外側線の設置 【学校】安全教育・横断歩道移設要望とりまとめ	○警察・富士市	R 5 以降
8	R4	富士第二小学校①	スピードを出す車が多い。	【警察】速度規制路面標示の描き直し 【学校】安全教育	○警察・学校	R 5 以降
9	R4	富士第二小学校②	道幅が狭く、水路に蓋がないため危険である。	【学校】通学路の変更を検討する、安全教育	○学校	R 5 以降
10	R4	田子浦小学校①	通学路変更に伴い、グリーンベルトや路面標示等により通学路であることを示してもらいたい。	【道路】路面標示を設置する（通学路注意）	○富士市	R 4 完了
11	R4	田子浦小学校②	通学路変更に伴い、歩道上の植樹の撤去及び横断防止柵を設置してもらいたい。	【道路】植樹の撤去、防護柵の設置	○県	R 5 以降
12	R4	田子浦小学校③	通学路変更に伴い、地下道内において自転車はおりて通行するようにしてもらいたい。	【道路】車止め、ポストコーンの設置	○富士市	R 4 完了
13	R4	富士第一小学校	押しボタン信号を無視して通行する車がいる。植樹帯により歩行者が確認しにくい。	【道路】《対策済》中央分離帯の植樹撤去、横断防止柵の設置、定期的な街路樹の剪定 【警察】信号機アームの延長	○警察・富士市	R 5 以降（警察） R 4 完了（富士市）
14	R4	岩松小学校	交通量が多いわりに道幅が狭く、歩行スペースが狭い。	【道路】歩道の設置 【学校】安全教育	○静岡県・学校	R 5 以降