

建築点検結果報告書

令和4年9月30日

点検結果報告者

住所	富士市中央町3丁目2番22号
名称	(株)平柳建築設計事務所
代表者	平柳 雅人
統括担当者氏名	平柳 雅人
資格	一級建築士
登録番号	224433

下記建築物について、建築基準法第12条第2項に基づく定期点検の結果を報告します。

記

調査箇所名称	砂山公園プール
所在地	富士市田中新田275番地の9
点検年月日	令和4年7月5日
前回の点検年月日	平成25年7月19日
	令和 年 月 日

点検による指摘内容

要是正の指摘有り (既存不適格) 要注意の指摘有り 指摘なし

総合所見

(不具合等の優先的に対応すべき事項)

(管理棟) ・ドアガラリ破損 ・内壁に亀裂 ・排煙オペレーターの不具合箇所有り ・外周フェンスの劣化 ・内壁タイルに浮き ・軒天スバンドレルに錆 ・縦樋が無い箇所有り	(屋外便所) ・外壁に亀裂 ・外部タイルに浮き ・内壁タイルに亀裂
--	--

併設施設一覧

1 砂山公園プール

調査箇所構成棟一覧

1 ●1904_管理事務所・更衣室・機械室

2 ●1905_第2機械室

3 ●1906_第3機械室

4 ●1907_屋外便所

5 1908_プロパン庫

6 1909_管理詰所

7 2195_自販机上屋

8	2196_日除け
9	2197_日除け
#	2198_日除け
#	2199_日除け
#	2200_日除け
#	2201_日除け
#	2202_日除け
#	2203_日除け
#	2204_日除け
#	2205_日除け
#	2206_日除け
#	2207_日除け
#	2208_日除け
#	2209_日除け
#	2210_日除け
#	2211_日除け

(第二面)

建築物及びその敷地に関する事項

1904 管理事務所・更衣室・機械室

【1 敷地の位置】

【イ 防火地域等】 防火地域 準防火地域 その他 指定なし【ロ 用途地域】 市街化区域 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域 市街化調整区域【ハ 建ぺい率】 40% 50% 60% 80% その他 ()【ニ 容積率】 60% 80% 100% 150% 200% 300% 400% その他 ()

【ホ その他の区域、地域、地区又は街区】

(地区計画) 富士中部地区 富士市役所周辺地区 広見商店街周辺地区 富士見台住宅団地地区 新富士駅南地区 青葉台小学校南地区 三ツ倉・桜ヶ丘地区 厚原北部地区 国久保周辺地区 第二東名IC周辺地区 その他 ()

(高度地区及び高度利用地区)

 高度地区(第1種) 高度地区(第2種) 高度利用地区(富士駅北口地区) 高度利用地区(富士駅南口地区) その他 ()

【2 建築物及びその敷地の概要】

【イ 構造】 鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄骨造 その他 ()

【ロ 階数】 地上 3階 地下 0階 塔屋 階

【ハ 敷地面積】 36,666.60 m²【ニ 建築面積】 1,585.67 m²【ホ 延べ面積】 2,165.70 m² (今回報告部分の床面積の合計 m²)

【3 階別用途別床面積】

	用途	床面積	階別床面積の合計
【イ 階別用途別】	3階 (パーゴラ)	151.20 m ²	m ²
	()	m ²	
	2階 (事務所)	761.52 m ²	
	()	m ²	
	地上1階 (機械室・ロッカー室)	1,270.87 m ²	
	()	m ²	
()	()	m ²	m ²
()	()	m ²	m ²
()	()	m ²	m ²
()	()	m ²	m ²
【ロ 用途別】	()	m ²	
	()	m ²	
	()	m ²	
	()	m ²	

【4 性能検証法等の適用】

- 耐火性能検証法
 防火区画検証法
 階避難安全検証法 (階)

 全館避難安全検証法 その他 ()
 適用なし

【5 検査対象建築設備】

- 防火設備
 換気設備
 排煙設備
 非常用照明装置
 給水設備・排水設備

【6 増築、改築、用途変更等の経過】

- 令和 年 月 日 概要 ()

令和 年 月 日 概要 ()

令和 年 月 日 概要 ()

【7 関連図書の整備状況】

【イ 確認に要した図書】 有 (各階平面図あり) 無

【ロ 初回確認済証】 有 無

交付番号 平成7年4月25日 第 000002 号

交付者 建築主事 指定確認検査機関 ()

【ハ 直近確認済証】 有 無

交付番号 令和 年 月 日 第 号

交付者 建築主事 指定確認検査機関 ()

【ニ 完了検査に要した図書】 有 無

【ホ 初回検査済証】 有 無 (完了年月 年 月)

交付番号 令和 年 月 日 第 号

交付者 建築主事 指定確認検査機関 ()

【ヘ 直近検査済証】 有 無 (完了年月 年 月)

交付番号 令和 年 月 日 第 号

交付者 建築主事 指定確認検査機関 ()

【ト 直近の仮使用】 交付番号 令和 年 月 日 第 号

【チ 全体計画認定】 交付番号 令和 年 月 日 第 号

【リ 維持保全に関する準則又は計画】 有 無

【ヌ 前回の調査に関する書類の写し】 有 無 対象外

【8 備考】

(第三面)

調査等の概要

1904 管理事務所・更衣室・機械室

【1 調査及び検査の状況】

- 【イ 今回の調査】 令和4年7月5日 実施
- 【ロ 前回の調査】 実施 (令和元年12月27日 報告) 未実施
- 【ハ 防火設備の検査】 実施 (令和 年 月 日 報告) 未実施(令和 年 月に実施予定) 対象外
- 【ニ 建築設備の検査】 実施 (令和4年2月8日 報告) 未実施(令和 年 月に実施予定) 対象外
- 【ホ 昇降機等の検査】 実施 (令和 年 月 日 報告) 未実施(令和 年 月に実施予定) 対象外

【2 調査の状況】

(敷地及び地盤)

- 【イ 指摘の内容】 要是正の指摘あり (既存不適格) 特記すべき事項あり 指摘なし
- 【ロ 指摘の概要】
- 【ハ 改善予定の有無】 有 (令和 年 月改善予定) 無

(建築物の外部)

- 【イ 指摘の内容】 要是正の指摘あり (既存不適格) 特記すべき事項あり 指摘なし
- 【ロ 指摘の概要】
・ドアガラリ破損
- 【ハ 改善予定の有無】 有 (令和 年 月改善予定) 無

(屋上及び屋根)

- 【イ 指摘の内容】 要是正の指摘あり (既存不適格) 特記すべき事項あり 指摘なし
- 【ロ 指摘の概要】
- 【ハ 改善予定の有無】 有 (令和 年 月改善予定) 無

(建築物の内部)

- 【イ 指摘の内容】 要是正の指摘あり (既存不適格) 特記すべき事項あり 指摘なし
- 【ロ 指摘の概要】
・内壁に亀裂
- 【ハ 改善予定の有無】 有 (令和 年 月改善予定) 無

(避難施設等)

- 【イ 指摘の内容】 要是正の指摘あり (既存不適格) 特記すべき事項あり 指摘なし
- 【ロ 指摘の概要】
・排煙オペレーターを外している ・非常用照明の不点灯 他
- 【ハ 改善予定の有無】 有 (令和 年 月改善予定) 無

(その他)

- 【イ 指摘の内容】 要是正の指摘あり (既存不適格) 特記すべき事項あり 指摘なし
- 【ロ 指摘の概要】
- 【ハ 改善予定の有無】 有 (令和 年 月改善予定) 無

(注：ロ 指摘の概要については、既存不適格を除く要是正の指摘事項のみについて記載のこと。)

【3 石綿を添加した建築材料の調査状況】

(該当する室)

- 【イ 該当建築材料の有無】 有 (飛散防止措置 無) ()
 有 (飛散防止措置 有) ()
 無
- 【ロ 措置予定の有無】 有 (令和 年 月改善予定) 無

【4 耐震診断及び耐震改修の調査状況】

- 【イ 耐震診断の実施の有無】 有 (耐震性の有無 有 無 不明)
 無 (令和 年 月 日 に実施予定) 対象外
- 【ロ 耐震改修の実施の有無】 有 無 (令和 年 月 日 に実施予定) 対象外

【5 建築物等に係る不具合等の状況】

- 【イ 不具合等】 有 無
- 【ロ 不具合等の記録】 有 無
- 【ハ 改善の状況】 実施済 改善予定 (令和 年 月改善予定)
 予定なし

【6 備考】

(第四面)

建築物等に係る不具合等の状況

1904 管理事務所・更衣室・機械室

不具合等を把握した年月	不具合等の概要	考えられる原因	改善(予定)年月	改善措置の概要等

(注意)

1 各面共通関係

- ① ※印のある欄は、記入しないでください。
- ② 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。
- ③ 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えてください。

調査結果表

様式 その1

当該調査に関与した調査者		氏名	資格と登録番号	番号
	代表となる調査者	平柳 雅人	一級建築士 (224433)	1
	その他の調査者			

番号	調査項目	適用の有無	調査結果等				担当調査者番号	確認根拠
			指摘なし	要是正	既存不適格	特記事項		
1	敷地及び地盤							405 砂山公園 プール
(1)	地盤	地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況	有	○				1 現地
(2)	敷地	敷地内排水の状況	有	○				1 現地
(3)	敷地内の通路等	敷地内の通路等の確保の状況	有	○				1 現地
(4)		有効幅員の確保の状況	有	○				1 現地
(5)		敷地内の通路等の支障物の状況	有	○				1 現地
(6)	共同住宅等の主要な出入り口からの通路等	通路等の確保の状況						
(7)		通路等の支障物の状況						
(8)	窓先空地及び屋外通路	窓先空地の確保の状況						
(9)		窓先空地から道路等に至るまでの屋外通路の確保の状況						
(10)		窓先空地又は窓先空地から道路等に至るまでの屋外通路等の支障物の状況						
(11)	塀	組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の耐震対策の状況						
(12)		組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況						
(13)	擁壁	擁壁の劣化及び損傷の状況	有	○				1 現地
(14)		擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況	有	○				1 現地
(15)	がけ	がけの安全上の支障の状況						
(16)	敷地に直接設置した広告塔及び広告板	広告塔及び広告板本体の劣化及び損傷の状況						
(17)		支持部分等の劣化及び損傷の状況						
	その他の特記事項							

番号	調査項目		適用の有無	調査結果等				担当調査者番号	確認根拠		
				指摘なし	要正	既存不適合	特記事項				
2 建築物の外部			1904 管理事務所・更衣室・機械								
(1)	基礎	基礎の沈下等の状況	有	○				1	現地		
(2)		基礎の劣化及び損傷の状況	有	○				1	現地		
(3)	土台(木造に限る。)	土台の沈下等の状況									
(4)		土台の劣化及び損傷の状況									
(5)	外壁	外壁、軒裏及び外壁の開口部で延焼のおそれのある部分の防火対策の状況	有	○				1	現地		
(6)		く体等	木造の外壁く体の劣化及び損傷の状況								
(7)			組積造の外壁く体の劣化及び損傷の状況								
(8)			補強コンクリートブロック造の外壁く体の劣化及び損傷の状況								
(9)			鉄骨造の外壁く体の劣化及び損傷の状況								
(10)			鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁く体の劣化及び損傷の状況	有	○				1	現地	
(11)			外装仕上げ材等	タイル、石ばり等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況	有	○				1	現地
(12)		乾式工法によるタイル、石ばり等の劣化及び損傷の状況									
(13)		金属系パネル(帳壁を含む。)の劣化及び損傷の状況									
(14)		コンクリート系パネル(帳壁を含む。)の劣化及び損傷の状況									
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況	有	○				1	現地	
(16)			はめ殺し窓のガラスの固定の状況	有	○				1	現地	
(17)		外壁に緊結された広告板、空調室外機等	機器本体の劣化及び損傷の状況								
(18)			支持部分等の劣化及び損傷の状況								
その他の特記事項											
3 屋上及び屋根			1904 管理事務所・更衣室・機械								
(1)		屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況	有	○				1	現地	
(2)		屋上周り(屋上面を除く。)	パラペットの立上り面の劣化及び損傷の状況	有	○				1	現地	
(3)	笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況		有	○				1	現地		
(4)	金属笠木の劣化及び損傷の状況										
(5)	排水溝(ドレーンを含む。)の劣化及び損傷の状況		有	○				1	現地		
(6)	屋根	屋根の防火対策の状況	有	○				1	現地		
(7)		屋根の劣化及び損傷の状況	有	○				1	現地		
(8)	機器及び工作物(冷却塔設備、広告塔等)	機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況									
(9)		支持部分等の劣化及び損傷の状況									
その他の特記事項											

番号	調査項目		適用の有無	調査結果等				担当調査者番号	確認根拠	
				指摘なし	要正	既存不適格	特記事項			
4	建築物の内部								1904 管理事務所・更衣室・機械	
(1)	防火区画	令第112条第9項に規定する区画の状況								
(2)		令第112条第1項から第3項まで又は同条第5項から第8項までの各項等に規定する区画の状況	有	○				1	現地	
(3)		令第112条第12項、第13項等に規定する区画の状況								
(4)		条例第8条に規定する区画の状況								
(5)		防火区画の外周部	令第112条第10項に規定する外壁等及び同条第11項に規定する防火設備の設置の状況	有	○				1	現地
(6)			令第112条第10項に規定する外壁等及び同条第11項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況	有	○				1	現地
(7)	壁の室内に面する部分	く体等	木造の壁の室内に面する部分のく体の劣化及び損傷の状況							
(8)			組積造の壁の室内に面する部分のく体の劣化及び損傷の状況							
(9)			補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分のく体の劣化及び損傷の状況							
(10)			鉄骨造の壁の室内に面する部分のく体の劣化及び損傷の状況							
(11)			鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分のく体の劣化及び損傷の状況	有		○			1	現地
(12)		一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の壁、耐火構造の壁又は準耐火構造の壁(防火区画を構成する壁に限る。)	準耐火性能等の確保の状況	有	○				1	現地
(13)			部材の劣化及び損傷の状況	有	○				1	現地
(14)			鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況							
(15)			給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況							
(16)		令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁	令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁の状況							
(17)		令第128条の5各項等に規定する建築物の壁の室内に面する部分	室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	有	○				1	現地
(18)	床	く体等	木造の床く体の劣化及び損傷の状況							
(19)			鉄骨造の床く体の劣化及び損傷の状況							
(20)			鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床く体の劣化及び損傷の状況	有	○				1	現地
(21)		一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床、耐火構造の床又は準耐火構造の床(防火区画を構成する床に限る。)	準耐火性能等の確保の状況	有	○				1	現地
(22)			部材の劣化及び損傷の状況	有	○				1	現地
(23)			給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況							

番号	調査項目		適用の有無	調査結果等				担当調査者番号	確認根拠	
				指摘なし	要是正	既存不適格	特記事項			
5	避難施設等									
(1)	令第120条第2項に規定する通路等	令第120条第2項に規定する通路等の確保の状況	有	○				1	現地	
(2)	廊下	幅の確保の状況	有	○				1	現地	
(3)		行き止まり廊下の状況	有	○				1	現地	
(4)		物品の放置の状況	有	○				1	現地	
(5)	出入口等	出入口等の確保の状況	有	○				1	現地	
(6)		物品の放置の状況	有	○				1	現地	
(7)	屋上広場	屋上広場の確保の状況								
(8)	避難上有効なバルコニー	避難上有効なバルコニーの確保の状況								
(9)		手すり等の劣化及び損傷の状況								
(10)		物品の放置の状況								
(11)		避難器具等の設置の状況								
(12)		避難器具の操作性の確保の状況								
(13)	階段	直通階段の設置の状況	有	○				1	現地	
(14)		幅の確保の状況	有	○				1	現地	
(15)		手すりの設置の状況	有	○				1	現地	
(16)		物品の放置の状況	有	○				1	現地	
(17)		階段各部の劣化及び損傷の状況	有	○				1	現地	
(18)		屋内に設けられた避難階段	階段室の構造の確保の状況							
(19)		屋外に設けられた避難階段	屋内と階段との間の防火区画の確保の状況							
(20)			開放性の確保の状況							
(21)		特別避難階段	バルコニー又は付室の構造及び面積の確保の状況							
(22)			付室等の排煙設備の設置の状況							
(23)			付室等の排煙設備の作動の状況							
(24)			付室等の外気に向かって開くことができる窓の状況							
(25)			物品の放置の状況							
(26)		防煙壁	防煙区画の設置の状況	有	○				1	現地
(27)			防煙壁の劣化及び損傷の状況	有	○				1	現地
(28)			可動式防煙壁の作動の状況							
(29)		排煙設備等	排煙設備の設置の状況	有	○				1	現地
(30)	排煙設備の作動の状況		有	○				1	現地	
(31)	排煙口の維持保全の状況		有	○				2	現地	

1304 管理事務所・更衣室・機械室

番号	調査項目		適用の有無	調査結果等			特記事項	担当調査者番号	確認根拠
				指摘なし	要正	既存不適合			
5	避難施設等								1304 管理事務所・更衣室・機械室
(32)	非常用の進入口等	非常用の進入口等の設置の状況							
(33)		非常用の進入口等の維持保全の状況							
(34)	その他の設備等	乗降ロビーの構造及び面積の確保の状況							
(35)		乗降ロビー等の排煙設備の設置の状況							
(36)		乗降ロビー等の排煙設備の作動の状況							
(37)		乗降ロビー等の付室の外気に向かって開くことができる窓の状況							
(38)		物品の放置の状況							
(39)		非常用エレベーターの作動の状況							
(40)	非常用の照明装置	非常用の照明装置の設置の状況	有	○				1	現地
(41)		非常用の照明装置の作動の状況	有	○				1	現地
(42)		照明の妨げとなる物品の放置の状況	有	○				2	現地
	その他の特記事項								

番号	調査項目		適用の有無	調査結果等			特記事項	担当調査者番号	確認根拠
				指摘なし	要正	既存不適格			
6	その他								1904 管理事務所・更衣室・機械室
(1)	地下街等	防火区画							
(2)		地下街又は地下道に面する建築物の地下の部分	地下の構え又は地下道に面する建築物の地下の部分と地下道との関係						
(3)			地下道の直通階段の確保の状況						
(4)			地下の構えの各部分から地下道等までの歩行距離の状況						
(5)			地下道の地上への開放性の確保の状況						
(6)		地下街又は地下道に面する建築物の地下の部分	物品の放置の状況						
(7)			地下道に面する建築物の地下の部分	階段ホールの構造及び幅					
(8)			物品の放置の状況						
(9)	特殊な構造等	膜構造建築物の膜体、取付部材等	膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況						
(10)			膜張力及びケーブル張力の状況						
(11)		免震構造建築物の免震層及び免震装置	免震装置の劣化及び損傷の状況(免震装置が可視状態にある場合に限る。)						
(12)			上部構造の可動の状況						
(13)	避雷設備		避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況						
(14)	煙突	建築物に設ける煙突	煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況						
(15)			附帯金物の劣化及び損傷の状況						
(16)		令第138条第1項第1号に掲げる煙突	煙突本体の劣化及び損傷の状況						
(17)			附帯金物の劣化及び損傷の状況						
(18)	自動回転ドア (条例第8条の7の規定に適合するものであり、かつ、自動回転ドアとして通常使用している場合に限る。)	構造	併設する自動式引き戸及び駆け込み防止さく等の危険防止装置の設置の状況						
(19)		作動の状況	自動回転ドアの作動の状況						

番号	調査項目	調査結果等			担当調査者番号	確認根拠
		指摘なし	要是正	特記事項 既存不適格		
7	上記以外の点検項目					

改善予定状況等

1904 管理事務所・更衣室・機械室

番号	要是正事項 (既存不適格を含む) 又は特記事項の 具体的内容	改善策の具体的内容又は改善できない理由	改善(予定) 年月
2	15 ドアガラリ破損	ガラリの取替え	
4	11 内壁に亀裂	専門業者による再調査	
5	31 排煙オペレーターを外している箇所有り	オペレーターの取付	
5	31 排煙オペレーターのハンドルが取り出せず操作不可	オペレーターの調整、交換等	
5	41 非常用照明の不点灯	器具の交換	
	<以下その他の指摘事項>		
	外周フェンスの劣化	改修が望ましい	
	軒天スパンドレルに錆	経過に注意	
	縦樋が無い(軒樋から雨漏り有り)	縦樋の設置	
	内壁タイルに浮き	専門業者による再調査	
		(浮きの大きな箇所はタイルの貼替えなど)	

調査結果図

番号	調査項目
1	敷地及び地盤
(1)	地盤
(2)	敷地
(3)から(5)	敷地内の通路等
(6)から(7)	共同住宅等の主要な出入り口からの通路等
(8)から(10)	窓先空地及び屋外通路
(11)から(12)	塀
(13)から(14)	擁壁
(15)	がけ
(16)から(17)	敷地に直接設置した広告塔及び広告板
2	建築物の外部
(1)から(2)	基礎
(3)から(4)	土台(木造に限る。)
(5)から(18)	外壁
3	屋上及び屋根
(1)	屋上面
(2)から(5)	屋上周り(屋上面を除く。)
(6)から(7)	屋根
(8)から(9)	機器及び工作物(冷却塔設備、広告塔等)
4	建築物の内部
(1)から(6)	防火区画
(7)から(17)	壁の室内に面する部分
(18)から(23)	床
(24)から(26)	天井
(27)から(35)	防火設備
(36)から(37)	照明器具、懸垂物等
(38)から(43)	居室の採光及び換気
(44)から(46)	石綿等を添加した建築材料
5	避難施設等
(1)	令第120条第2項に規定する通路等
(2)から(4)	廊下
(5)から(6)	出入口等
(7)	屋上広場
(8)から(12)	避難上有効なバルコニー
(13)から(25)	階段
(26)から(31)	排煙設備等
(32)から(42)	その他の設備等
6	その他
(1)から(8)	地下街等
(9)から(12)	特殊な構造等
(13)	避雷設備
(14)から(17)	煙突
(18)から(19)	自動回転ドア

注) 配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった箇所(特記すべき事項を含む)や撮影した写真の位置等を明記すること。

別添2様式 (A4)

棟名称： 管理事務所・更衣室・機械室

部位	番号		調査項目	調査結果	
			その他の指摘事項	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正	<input type="checkbox"/> その他
	特記事項				
	外周フェンスの劣化				
	撮影場所		敷地外周部		
	撮影番号		1		

部位	番号		調査項目	調査結果	
	2 15		サッシ等の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正	<input type="checkbox"/> その他
	特記事項				
	ドアガラリ破損				
	撮影場所		外部 男子便所 (正面階段下)		
	撮影番号		2		

- ① この書類は、調査の結果「要是正」かつ「既存不適格」でない項目について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「部位」欄の「番号」、「調査項目」は、それぞれ別記様式の番号、調査項目に対応したものを記入してください。
- ④ 「調査結果」欄は、調査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
- ⑤ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。